


จำหน่ายอุปกรณ์งานเชื่อม SPOT Cap tips /electrode รุ่นต่างๆ และรับผลิตตามแบบ



หน้าที่และความสำคัญของหัวทีปสปอต

1.นำกระแสเชื่อมสู่ชิ้นงาน

- ต้องมีการนำไฟฟ้าที่ดี ให้กระแสไฟฟ้าอยู่ในบริเวณจุดเชื่อม หัวทีปต้องมีสภาพพื้นผิวสัมผัสที่ดี

2.ส่งถ่ายแรงกดเข้าสู่ชิ้นงานเพื่อให้ได้แนวเชื่อมที่สมบูรณ์

- ต้องสามารถทนต่อความเค้นที่อุณหภูมิสูง ทนต่อการเสีรูปร่าง

3.กระจายความร้อนจากบริเวณจุดเชื่อม

- ต้องมีการนำไฟฟ้าที่ดีกว่าชิ้นงานเชื่อม (มีความต้านทานต่ำกว่า) เพื่อป้องกันความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของหัวทีปกับชิ้นงาน



บริษัท สยามพาร์ตโปรดักส์ จำกัด
SIAMPART PRODUCTS



0 2423 9229



siampart@siampart.com



www.siampart.com



siampartproducts



@siampart

